ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY MORSKIEJ W SZCZECINIE

Nr 10

1976

Jerzy Kosiński Instytut Rybołówstwa Morskiego Zakład Technologii Połowów

OBLICZANIE WLOTU WŁOKA DLA CELÓW EKSPLOATACYJNYCH

1. Watep

Zwiększenie uciągów statków żowczych pozwoliżo na stosowanie wżoków o zwiększonych wlotach. Pierwsze wżoki pelagiczne stosowana w polskim rybożówstwia posiadaży rozwarcia pionowe okożo 10 m, a rozwarcie poziome nie przskraczażo 15 m. Obecnie skaplostowana wżoki pelagiczne posiadają rozwarcie pionowe 30 m i więcej, a rozwarcie poziome jest większa od 40 m. Zwiększenia parametrów wżoków
pelagicznych pociągnężo za sobą zwiększenia zużycia tkaniny sieciowej użytej do ich budowy.

Pierwsze włoki pelagiczne stosowane w polskim rybołówstwie na skalę przemysłowę o liczbie 1200 umownych oczek w obwodzie na wysokości rzędnika były wykonane z tkaniny sieciowej o powierzchni 7100 m² fikcyjnych 1/. Natomiast włok pelagiczny a obwodzie 2400 umownych oczek na wysokoś-

^{1/} Powierzchnie i m² fikcyjnego tkaniny sieciowej jest to taka powierzchnia, która posisda element sieciowy o wymierzch boku i m przy oczkach w zwarciu.

ci rzędnika jest wykonany z tkaniny sieciowej e powiarzchni 31 320 m² fikcyjnych. /Należy zaznaczyć, że powierzchnia robocza wżoka jest znacznie mniejsza i wynosi 25 -50 % powierzchni fikcyjnej/.

Zużycie tak wielkiej ilości materiażu sieciowego znacznie zwiększa koszt budowy wżoków. W calu przedłużenia okresu pracy włoków wymaga się od jego użytkownika prawidłowej ekeplostacji.

Prawidłową ekaplostację włoków pelagicznych możemy zapewnić tylko wtedy, gdy będzie on posiadał rozwarcia pozioma i pionowe odpowiadająca jego konstrukcji. Nalaży
zaznaczyć, że konstruktorzy nie podają jakia rozwarcia pozioma i pionowe powinian posiadać włok sżeby zapewnić jego
prawidłową ekaplostację.


Z tago powodu dobór optymalnego rozwarcia włoka odbywa się metodę prób. W zależności od doświadczenia i intuicji zawodowej oficera pokładowego dobór optymalnych wialkości rozwarć włoka następuje po krótezym lub dłuższym czasie. Jednak często doprowadza to do awarii włoka, co pociąga za sobę stratę czasu połowowego i zwiększa koszty ekaplo - stacyjna.

Ambicją sutors.jest, sby proponowane przez niego wzory obliczeń dały odpowiedź na pytania, jakie powinno być rozwarcie włoka pelagicznego sby zapewnić najkorzystniajaze warunki jego akaplostacji, a tym samym przedłużyć jego żywotność.

 Proponowane metode obliczenie rozwercie włoków pelegi cznych

według P.A. Starowojtowa /2/, warunkiam prewidłowej eksploatacji włeków jest równoaierny rezkład nsprężeń na poezczególne rzędy oczek, tkeniny sieciowej, tek w procesie jego holowanie, jak również podczes wybierania i wydawania.

Równomierny rozkład naprężeń w tkeninie sieciowej jest możliwy tylko wtedy, gdy rzędy oczak po obwodzie włoka będę znajdowały się w jednej płaszczyżnie prostopadłej do kierunku jego ruchu, jak na rys. 1.



Rys. 1.

Warunek ten możne osiągnąć tylko wtedy, gdy każdy rząd oczek na obwodzie włoke będzie posiadał jednakowy współ - czynnik rozwarcie poziomego U_X, czyli dla każdego rzędu oczek na obwodzie włoka musi być spełniony warunek U_X = const.

Z wystarczającą dla praktyki dokładnością kształt lin obramowujących włok można przadstawić w postaci linii łańcuchowej. Dzięki temu możemy obliczyć, jakie powinno być rozwarcie poziome i pionowe włoka, aby poszczególna rzędy oczek leżały w jednej płaszczyźnie, czyli strzałki ugięcia nadbory i bokbory powinny być równe /rys. 1/ pod warun - kiam, że długość ekrzydła bocznego i górnego w naciągu będzie jednakowa:

Spełnienia tego warunku jest konieczne, lecz nie wystarczające ze względu na kombinowany cykl kroju skrzydeł.

Z tego powodu należy poszczególne odcinki skrzydła z jednakowym cyklem kroju rozbić na elementarne trójkąty,w których mnene jest długość liny obramowującej oraz ilość oczek podstawy i wysokości poszczególnych trójkątów /rye.2/
Możemy to zapisać w postaci równania:


$$1_1^2 = 4a^2 \left[/n_1 \cdot U_{x_1} /^2 + /n_1 \cdot U_{y_1} /^2 \right]$$
 /2/

gdzie po podetawieniu:

$$U_y = \sqrt{1 - U_x^{2'}}$$
 /3/

otrzymujemy:

$$l_1^2 = 4a^2 \left[/a_1 \cdot U_{xi} /^2 + /n_i \cdot \sqrt{1 - U_{xi}^2} /^2 \right]$$
 /4/



Rys. 2.

- 1 odcinek liny obramowującej wlot włoka dla danego cyklu kroju[m],
- a₁ = ilość oczek tkaniny sieciowej podstawy tego trójkata [azt.],
- n ilość oczek tkaniny sieciowej dla wysokości tego trójkąta [szt.],
- a wysiar boku oczka dla danego trójkąta [m] .

Po przekształceniu otrzymamy:

$$U_{x1}^{2} = \frac{I_{1}^{2} - 4e^{2}n_{1}^{2}}{4e^{2}/n_{1}^{2} - n_{1}^{2}/}$$
/5/

Analogicznie rozwiązujemy nestępne trójkąty.

Wzór ten jest eluezny tylko dla cyklów kroju tkaniny eleciowej różny od cyklu AB, gdy m p n. Przy kroju tkaniny
sieciowej cyklem AB, kiedy m = n /rys. 3/ zechowana jest
równośc:

Jak wapomniano na poczętku rozdziału, aby zachować równomierny rozkład obciężeń na poszczagólne rzędy oczek wapółczynnik ich rozwarcia powinien być wielkością stałą, z tego względu dla odcinka podbory z cyklem kroju AB przyjmujemy wielkość wapółczynnika rozwarcia Ux równą pozostałym trójkątom. Różnice w wielkości wapółczynnika rozwarcia Ux dla poszczagólnych trójkątów dają nam dodatkową informację o wadzie konstrukcji danego włoka.

Rozwarcia poziome włoka B wynosi:

$$B = Lrz_n + 4s \sum_{i=1}^{N} n_i U_{Ni}$$
 /7/

gdzie:

Lrzn - długość liny obramowującej na rzędniku nadbory /m/.

Po podstawieniu równania /5/ otrzymamy:

$$B = Lrz_n + 48 \sum_{i=1}^{N} m_i \sqrt{\frac{l_i^2 - 48^2 n_i^2}{48^2 / m_i^2 - n_i^2 / m_i^2}}$$
 /8/


Wielkość strzałki ugięcie fn nedbory wynosi:

$$f_{n} = 2a \sum_{i=1}^{N} n_{i} \sqrt{1 - U_{xi}}$$
 /9/

Tym samym sposobem oblicze się rozwarcie pionowe włoka H, na nokach akrzydał, które wynosi:

$$H = Lrz_b + 4a \sum_{i=1}^{N} a_i \sqrt{\frac{\frac{1}{a_1} - 4a^2 n_i^2}{4a^2 / a_i^2 - n_i^2 /}}$$
 /10/


gdzia: Lrz_b - długość rzędnika bokbory /a/.



Rys. 3.

Strzeżkę ugięcia bokbory obliczamy według wzoru /8/
i aprawdzamy czy zachowany jest warunek f = f b.
Przy epełnieniu tych werunków można mieć pewność, że we włoku nie ma "przekoszania" tkaniny eleciowej, a wezystkie oczka obciężone sę jednakową siłą.

Jednak rozwarcie pionowe włoka określane jest przy pomocy echosondy sieciowej, dlatego też rezultaty pomiaru /pomiar na rzędniku/ będą mniejsze od obliczonych. Łatwo je poprawić korzystejęc z proporcji przedstawionych na rys. 4.



Rys. 4.

$$\frac{H-D}{L} = \frac{Hrz-D}{Lg}$$
 /11/

gdzis:

H - rozwarcie pionowe włoka ne noku skrzydeł m,

Hrz - rozwarcia pionowe włoka na rzędniku m,

L - długość włoke od worke do noku skrzydeł w cze -

Lg - długość gardzieli włoka w czasie trałowania a,

D - średnica wlotu worka m.

Ponisważ dla włoków pelagicznych współczynnik rozwarcia poziomego zmienie się w granicach 0,2<U $_{\rm x}<$ 0,5, więc przyjmujemy, że średnia wartość U $_{\rm x\acute{e}r.}$ = 0,35, to U $_{\rm y\acute{e}r.}$ = 0,94.

Stad:

$$Lg = U_{ydr} \sum_{i=1}^{N} .2n_i.n_i$$
 /12/

1

$$L = Lg + f_n = U_{y\acute{a}r} \sum_{i=1}^{N} .2a_{i}\cdot ni + 2a \sum_{i=1}^{N} n_{i} \sqrt{1 - U_{xi}^{2}}$$
/13/

Średnicę wlotu worka obliczamy według wzoru:

gdzie:

- a ilość oczek ne obwodzie wlotu worka bez uwzględnienia tej ilości oczek, które zostały wzięte w nat /ezt./;
- U_{xw} współczynnik rozwarcie oczek przy włocie worka jak wynika z pracy S.K. Korotkowa, A.S.Kuźmina [1] U_x = 0,5;
- ew wymier boku oczka wlotu worka [m] .

Z tego powodu, że U_{XW} = 0,5 wzór /13/ przyjmie końcowe postać:

$$D = \frac{\theta_W^B W}{\pi}$$
 /15/

Po przekształceniu i podstawieniu otrzymamy:

$$Hrz = \frac{\frac{H_{\bullet}Lq + D}{L} \frac{1 - Lq}{L}}{Lrz_{b} + 4a} \sum_{i=1}^{N} \frac{1_{i}^{2} - 4a^{2}n_{i}^{2}}{4a^{2}/m_{i}^{2} - n_{i}^{2}} \cdot \left(U_{y \circ r} \sum_{i=1}^{N} 2a_{i} \cdot n_{i}\right)$$

$$= \frac{U_{y \circ r} \sum_{i=1}^{N} 2a_{i}n_{i} + 2a \sum_{i \neq i} n_{i} \sqrt{1 - U_{xi}^{2}}}{1 - U_{xi}^{2}} \cdot \left(U_{y \circ r} \sum_{i=1}^{N} 2a_{i} \cdot n_{i}\right)$$

$$+ \frac{2a \sum_{i=1}^{N} n_{i} \sqrt{1 - U_{xi}^{2}} \cdot \left(\frac{a_{w} \cdot a_{w}}{M}\right)}{1 - U_{xi}^{2}} \cdot \left(\frac{a_{w} \cdot a_{w}}{M}\right)$$

$$+ \frac{2a \sum_{i=1}^{N} n_{i} \sqrt{1 - U_{xi}^{2}} \cdot \left(\frac{a_{w} \cdot a_{w}}{M}\right)}{1 - U_{xi}^{2}} \cdot \left(\frac{a_{w} \cdot a_{w}}{M}\right)$$

$$+ \frac{2a \sum_{i=1}^{N} n_{i} \sqrt{1 - U_{xi}^{2}} \cdot \left(\frac{a_{w} \cdot a_{w}}{M}\right)}{1 - U_{xi}^{2}} \cdot \left(\frac{a_{w} \cdot a_{w}}{M}\right)$$


Obliczenie rozwercie pionowego i poziomego linowych .włoków pelagicznych /rye. 5/ możemy wykoneć według wzoru:

$$H = Lrz + 2b_1 + 2b_2 + 2b_n$$
 /17/

gdzie:

b₁ - rozwarcie pionowe akrzydelka elementu bocznego m,

Q - długość liny łączącej skrzydełko z line obramowujące /m/.



Rys. 5.

Ponieważ kąt natarcie liny łączącej jest mniejszy od 5°, wielkość rozwarcia pionowego elementu skrzydła bocznego obliczymy według wzoru:

$$b_1 = l_1^2 - /Q_{n+1} - Q_n/2$$
 /18/

Podstawiając do wzoru /17/ otrzymamy końcowy wzór:

H = Lrz + 2
$$\sum_{i=1}^{N} \sqrt{1_{i}^{2} - /Q_{n+1} - Q_{n}^{2}}$$
 /19/

w identyczny eposób obliczamy wielkość poziomego rozwar cia włoka linowego dla poszczagólnych elementów nabory
i podbory. Rozwarcie poziome między rozpornicami w warunkach eksploatecyjnych możemy obliczyć z proporcji geometry
cznej /rys. 6/. Mierzymy odległość pomiędzy linami trałowymi na blokach trałowych i w odległości 4 metrów od
bloków zachodzi równość:

$$Br = D + /d_1 - D / \frac{L}{l_1}$$
 /20/

gdzie:

Br - rozwercie między rozpornicemi /m/,

D - rozetsw bloków treżowych /m/,

d - odległość między linemi treżowymi mierzona w odległości l₁ - od bloków /m/,

1, - odległość pomieru od bloków trażowych,

L - długość wydanych lin trakowych /m/.

Znając rozwarcie między rozpornicami obliczamy rozwarcie poziome włoka na nokach skrzydeł według wzoru:

Ponieważ kąt natarcie liny żęczęcej jest mniejszy od 5°, wielkość rozwarcia pionowago elementu skrzydła bocznego obliczymy według wzoru:

$$b_1 = l_1^2 - Q_{n+1} - Q_n^2$$
 /18/

Podstawiając do wzoru /17/ otrzymamy końcowy wzór:

H = Lrz + 2
$$\sum_{i=1}^{N} \sqrt{1_{i}^{2} - /Q_{n+1} - Q_{n}/^{2}}$$
 /19/

w identyczny eposób obliczamy wielkość poziomego rozwar cia włoka linowego dla poszczególnych elementów nabory
i podbory. Rozwarcie poziome między rozpornicami w warunkech eksploatecyjnych możemy obliczyć z proporcji geometrycznej /rys. 6/. Mierzymy odległość pomiędzy linami trałowymi na blokach trałowych i w odległości 4 metrów od
bloków zachodzi równość:

$$Br = 0 + /d_1 - 0 / \frac{L}{l_1}$$
 /20/

gdzie:

Br - rozwercie między rozpornicemi /m/,

D - rozstaw bloków trażowych /m/.

d - odległość między linemi treżowymi mierzons w odległości l₁ - od bloków /m/,


1, - odległość pomieru od bloków trażowych,

L - długość wydanych lin trałowych /m/.

Znając rozwarcie między rozpornicami obliczamy rozwarcie poziome włoka na nokach skrzydeż wadżug wzoru:

gdzie:

- B rozwarcie na nokach skrzydeł /m/,
- 1 długość lin łeczących rozpornice z włokiem /wodzy/ /m/,
- wielkość kęta przyjmujemy z tablic elementów
 linii łańcuchowej metodą kolejnych przybli żeń, aby apełniony był warunak wzoru /21/.



Rys. 6.

3. Podeumowanie

Warunkiem prawidłowej eksplostacji włoków pelagicznych jak również i dennych, jest równomierny rozkład naprężeń na poszczególne oczka tkaniny sieciowej danego włoka. Poszczególne rzędy oczak obwodu włoke powinny znajdować się w jednej płaszczyźnie, co gwarantuje apełnienie równomiernego rozkładu naprężeń w korpusie włoka.

Rozwarcie pionowe i poziome włoka wynika z jego konatrukcji i nie może być dowolnie zmieniane, a powinno przyjmować określone wielkości.

Obliczyć je możne według wzorów 8 i 10 lub 16 dle wło ków eleciowych i wzoru 19 dle włoków linowych. Sprawdzenie rozwercie poziomego włoke ne noku skrzydeł obliczemy wg wzoru 21.

STRESZCZENIE

Od chwili zestosowania na statkach łowczych włoków palegicznych, nurtuje użytkowników problem ich prawidło wej eksplostacji. Jedną z głównych przyczyn awarii jest
nieprawidłowe rozwarcie pozicae i pionowe tych włoków.
Ażeby wyeliminować tę przyczyną, należy obliczyć jakie
powinno być rozwarcie pozicae i pionowe eksplostowanego
włoka. Autor proponuje sposoby obliczania rozwarcia pio nowego i pozicaego włoków pelegicznych w zależności od
ich konstrukcji.

SUPPHARY

Since the time of using the fishing pelagic trawls for the first time, the problem of their proper utilization has been considered as troublesome for their users. A faulty vertical and horizontal openings of those trawle is one the main causes of the defects. To eliminate those causes it is necessary to calculate what the horizontal and vertical openings of the utilized trawl should be. The author suggests some possibilities of calculating what the horizontal and vertical openings of the trawle should be like according to their design.

LITERATURA

- Korotkow W.K., Kużmina A.S.; Treż powiedienie obiekta żowa i podwodnyje nabludienia ze nimi. Moekwe 1972.
- Starowojtow P.A.; Posadka setej w tražmch. Materialy sesji uczonego sowieta PINRO, wypusk III. Murmańsk 1964.